
442) 02-104-L-B2

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'13,221~126°57'56,407			
주소	서울시 종로구 평창동 275-1	종점	37°36'13.427~126°57'58,627			
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	55m			
시설물 현황	주택 인접한 경사 10°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 11m, L= 50m)					

(2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	<u>종</u> 단 형상	회사	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도(cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
10	4	직선형	상승형	무	0	0	70	무	적음	무	양호	- 30	-10	36/B
1	1	2	3	1	0	0	3	1	2	1	1			



조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 유지관리가 양호한 비탈면으로 피해위험성이 낮음
대책 방안	현 상태 유지관리