
## 195) 02-38-D-B4

## (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°35'58,326~126°56'35,488				
주소	서울시 서대문구 홍은동 산 1-263	종점	37°36'00.212~126°56'37.056				
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	70m				
시설물 현황	동원베네스트 아파트, 경사 30°의 자연비탈면, 하부 조경석(H= 3m, L= 70m)						

## (2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	종 당 형 상	횡단형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등
30	5	철형	하강형	무	0	0	50	무	보통	무	양호	)E	-25	19/A
7	1	1	1	1	0	0	2	1	3	1	1	- 25	-25	13/A



조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 유지관리가 양호한 비탈면으로 피해위험성이 낮음
대책 방안	현 상태 유지관리