114) 02-19-L-B4

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°37'00.980~126°56'09.958
주소	서울시 은평구 불광동 산41-1	종점	37°37'02.542~126°56'08.627

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	60m
시설물 현황	북한산 힐스테이트 3차 아파트, 하부 조경석(H= 6m, L= 75m), 펜스		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
55	15	직선형	직선형	불리	중	젖음	양호	양호	무	암반	30	-10	44/C
3	1	2	0	7	3	3	2	2	1	0			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2

조사 의견	돌출암반이 관찰되며 낙석의 피해가 발생할 수 있으므로 주의 깊은 관찰이 필요함 비탈면과 아파트의 이격거리가 충분하여 피해위험성은 낮음
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰