73) 14-10-L-01-B10

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'14.684~126°53'14.163
주소	서울시 은평구 수색동 314-12	종점	37°35'15.587~126°53'15.132

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	40 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 보호시설 없음.		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
25	12	직선형	평행형	무	0	0	70	전답	적음	무	무	30	-10	45/C
5	2	2	2	1	0	0	3	2	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	경작지

조사 의견	식생 및 비탈면의 상태 양호함. 보호시설 없으나 위험성은 낮은 편이며 경작지의 배수시설 필요함.
대책 방안	배수시설 정비