151) 14-16-L-01-B2

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'42.592~126°54'17.924
주소	서울시 은평구 신사동 237-363	종점	37°35'43.067~126°54'19.505

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	45 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 35°의 자연비탈면, 보호시설 없음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
35	12	직선형	하강형	무	0	0	70	무	적음	유	무	25	-10	48/C
10	2	2	1	1	0	0	3	1	2	6	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	소규모 표층유실

조사 의견	식생 양호하나 보호시설이 없음. 비탈면에 소규모 유실이 관찰되어 지속적인 관찰이 필요함.
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰