176) 14-20-L-02-B4

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°36'09.770~126°54'16.474
주소	서울시 은평구 신사동 354	종점	37°36'08.819~126°54'15.922

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	50 m
시설물 현황	덕산중학교, 경사 30°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 5m, L= 50m), 상부 경작지		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	12	직선형	상승형	무	0	0	70	전답	적음	무	양호	30	-10	44/C
7	2	2	3	1	0	0	3	2	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	하부옹벽

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함. 비탈면에 경작지가 조성되어 있으나 위험성은 낮은 편임.
대책 방안	붕괴위험성 낮음.

177) 14-20-L-02-B6