198) 14-23-L-01-B5

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°36'22.633~126°54'18.729
주소	서울시 은평구 구산동 224	종점	37°36'21.250~126°54'16.899

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	85 m
시설물 현황	경남아너스빌 아파트, 경사 35°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 11m, L= 85m), 숏크리트		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
35	15	직선형	평행형	무	0	0	50	주택	적음	무	양호	30	-15	42/C
10	2	2	2	1	0	0	2	4	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	하부옹벽

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함. 유지관리가 양호한 비탈면으로 피해위험성이 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리