243) 14-33-L-01-B15

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°36'56.446~126°54'17.399
주소	서울시 은평구 구산동 314	종점	37°36'56.026~126°54'20.393

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	80 m
시설물 현황	수국사, 경사 20°의 자연비탈면, 보호시설 없음.		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	15	직선형	하강형	무	0	0	70	무	적음	무	무	16	-10	27/B
3	2	2	1	1	0	0	3	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	보호시설 없음

조사 의견	식생 및 비탈면의 상태 양호함. 보호시설이 없으나 비탈면의 위험요소가 적어 피해위험성 낮음.
대책 방안	붕괴위험성 낮음.