42) 유역번호 : 67-05-L-B5

(1) 조사개요

산지명	노고산공원	시점	37.554451,126.942661
주소	마포구 노고산동 20-67	종점	37.554555,126.942964

비탈면 종류	자연사면	구역 연장	60m
시설물 현황	55도 경사 내외 비탈면과 하부 5m 높이 석축		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
60	10	직선형	볼록형	불리	중	습함	보통	표면시 공없음	없음	혼합 비탈면	30	0	65/D
4	1	2	2	7	3	2	3	5	1	5			

위성사진	상세위치도면

전경1	전경2
	

조사 의견	표토 유실로 인한 하부 주거지에 피해발생 가능
대책 방안	사면 경사 완화를 통한 붕괴위험성 제거 및 배수시설 설치