마포-도연-222-1(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
	 
•서울시 마포구 공덕동 17-76	•옹벽(H:3.3m, L:10.0m) ► 자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 콘크리트 옹벽으로 높이 3.3m, 연장 10.0m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물의 상부에는 주택이 있고, 하부에는 인도와 만리재로(4차선)가 위치함

3 시설물 상태

- 옹벽의 상단에 높이 1m의 울타리가 시공되어 있으며, 전반적인 상태는 양호함
- 전반적으로 균열 및 파손 구간이 관찰되지 않으며, 일부 구간에 박리와 재료분리가 관찰되나 경미한 정도임

박 리	재료분리	배수공
•일부 관찰되는 소규모 박리	•부분적으로 재료분리 관찰	•세립토 배수 흔적

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	0	0~0.1	경미함	0.1~0.5	0~10	0	무	세립토 배수흔적	30	-10	35(B)

5 종합의견

- 해당 옹벽에 균열과 파손이 관찰되지 않고 소규모 박리와 재료분리가 관찰되나 구조물의 안정성에 미치는 영향은 거의 없을 것으로 판단됨
- 전반적으로 경미한 정도의 마모 및 침식상태로 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단하여 B등급으로 산정