⑨ 마포-도연-239(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
	
•서울시 마포구 아현동 424-1	•옹벽(H:6.8m, L:50.0m) ► 특정관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 찰쌓기 형식의 석축으로 높이 6.8m, 연장 50.0m인 특정관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물의 상부에는 한국정교회 건물이 있고, 하부에는 마포대로18길(1차선)이 위치함

3 시설물 상태

- 석축의 상부에 높이 1m의 콘크리트 옹벽과 높이 2m의 울타리가 설치되어 있으며, 전반적으로 양호한 상태임
- 최근에 보수된 흔적이 있고 균열 및 파손이 관찰되지 않으며, 경미한 마모 및 침식 상태를 보임

상 부	보 수	배수공
•상부 한국정교회 부지	•견칫돌 사이 보수 흔적	•세립토 배수 흔적

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	0	0~0.1	경미함	0	0~10	0	무	세립토 배수흔적	30	-15	29(B)

5 종합의견

- 해당 석축은 큰 이상 징후가 관찰되지 않고 시설물이 전반적으로 양호한 상태로, 붕괴의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 최근에 보수한 것으로 보아 관리기관에서 주기적으로 점검하는 구조물로 추정되며, 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단하여 B등급으로 산정
- 그러나, 비교적 높이가 높은 석축으로 정기적인 점검이 필요함