## ㉣ 마포-토목-184

### 1 위치 및 시설물 종류

| 위 치 | 시 설 물 |
|---|---|
| | |
| •서울시 마포구 창전동 438 | •옹벽(H:2.4m, L:40m) ► 자체관리대상 시설물 |

### 2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 콘크리트옹벽이며 높이2.4m, 연장 40m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물은 신촌금호아파트 하부의 서강로9길상에 위치하는 옹벽으로 상부는 폭1.5m의 인도 및 건물이 위치하고 하부는 왕복2차선의 도로가 위치함

### 3 시설물 상태

- 구조물 상부의 인도에 난간이 설치되었으며 우측상부에 계단이 위치함
- 구조물의 높이가 높지 않아 균열 및 파손 등의 위험요소가 관찰되지 않으며 마모 및 침식도 경미한 상태
- 구조물의 내에 배수공이 설치되지 않은 상태이나 하부에 배수로가 설치되어 배수가 양호한 것으로 판단됨

| 시 설 물 | 상 태 | 배 수 로 |
|---|---|---|
| | | |
| •구조물 우측상부의 계단 | •구조물의 상태 양호 | •양호한 배수시설 |

### 4 재해위험도 평가 결과

| 붕 괴 위 험 성 | | | | | | | | | | | 사회적 영향도 (점수) | 보정 (점수) | 점수 합산 /등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 침하 (cm) | 수평 변위 (cm) | 세굴 | 파손 /손상 (mm) | 균열 (mm) | 마모 /침식 | 박리 (mm) | 박락 /층분리 (mm) | 철근 노출 (%) | 백태 | 배출구 | | | |
| 0~2 | 0~2 | 미발생 | 0 | 0.0~0.1 | 경미함 | 0 | 0~10 | 0 | 무 | 미설치 | 25 | -10 | 36(B) |

### 5 종합의견

- 해당 옹벽은 균열 및 파손된 구간이나 변위등의 위험요소가 관찰되지 않아 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정