

步 骤	含 义
识别参数	选出从 0 变化到 $+\infty$ 的非增益参数
改写特征方程	把 $B(s) + aA(s) = 0$ 化为 $1 + aA(s)/B(s) = 0$
建立等效开环	把 a 视为等效根轨迹增益
复用根轨迹规则	分析实轴根轨迹、渐近线、分离点与虚轴交点