

关注点	根轨迹能提供什么
根轨迹关键规则	起点、终点、实轴区段、渐近线、分离点、入射/出射角、虚轴交点与根和
稳定范围	以虚轴交点为边界，再从图上读出稳定参数区间
增益换算	根轨迹增益常是中间变量，因此要把 K^* 换回实际控制器增益 K
极点选择	结合主导极点、阻尼比、振荡频率和时域响应后再做设计判断