

特征点

起点

终点

负实轴交点

单位圆交点

含义

低频极限 $G(j0)H(j0)$

高频极限 $G(j\infty)H(j\infty)$

相角约到 -180° 的位置

模值满足 $|G(j\omega)H(j\omega)| = 1$ 的位置