

由 e_{ss}^*
确定 K

确认 ω_{c0} 过大
且 γ_0 不足

选取新的 ω_c
使 $\gamma_0(\omega_c) = \gamma^* + 5^\circ$

校核新的 ω_c
与 γ

读取 ω_c 处所需衰减
并计算 b

令 $\omega_z \approx 0.1\omega_c$
再取 $\omega_p = b\omega_z$

