
Агрегат насосный ГДМ48

Рекомендуемая схема обвязки



____ Охлаждение noqwunников привода

🔀 – клапан запорный

🖊 — клапан обратный

🚺 – фильтр

— расходомерное устройство

М — электродвигатель

Н – насос

— датчики:

h — сигнализатора уровня

h1 — сигнализатора появления жидкости

в корпусе привода

Р1 — давления на входе

Р2 – давления на выходе

Т1 — температуры жидкости на входе

Т2, Т3 — температуры подшипников привода