
## Агрегат насосный ГДМ34 Рекомендуемая схема обвязки



—— Основной контур —— Сдувка —— Слив

Подача на охлаждение магнитной муфты и смазку подшипника

– клапан регулирующий

— клапан запорный

— клапан обратный

🚺 — фильтр

- расходомерное устройство

М - электродвигатель

Н - насос

— датчики:

h - сигнализатор заполнения насоса

Р1 — давления на входе

Р2 — давления на выходе

Р3,Р4 - перепад давления на фильтре

Т1 — температуры жидкости на входе