
Рекомендуемая схема обвязки насосного asperama muna ГДМП



КЛ1- клапан регулирующий

КО – клапан обратный

РМ — расходомерное устройство

h1,h2 - сигнализатор уровня

Р1 — давление в емкости

Р2 — давление на выходе

T1 — температура жидкости в емкости

Т2 – температура подшипника привода