
Рекомендуемая схема обвязки ГДМ19



—— Основной контур —— Сдувка —— Слив

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2- клапан регулирующий

КО – клапан обратный

М – электродвигатель

Н – насос

Ф1, Ф2 – фильтры

--- Охлаждение подшипников привода ---- Слив жидкости для охлаждения подшипников привода

h – сигнализатор уровня

РМ – расходомерное устройство

Р1 – давление на входе

Р2 – давление на выходе

Т1 — температура жидкости на входе

Т2,Т3 — температура подшипников привода