
Рекомендуемая схема обвязки ГДМ21—04



Основной контур

===== Сдувка ----- Слив

---- Линия рециркуляции

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2,КЛ3 — клапан регулирующий

КО — клапан обратный

М – электродвигатель

Н – насос

Ф1,Ф2 – фильтр

Охлаждение магнитной муфты

и смазки подшипника

-—-- Сброс из камеры гидропяты, охлажде ния магнитной муфты и из камеры подшипника

h – сигнализатор уровня

РМ — расходомерное устройство

Р1 — давление на входе

Р2 – давление на выходе

Т1 — температура жидкости на входе

Т2,Т3 — температура подшипников привода

Т4 — температура жидкости сброса из камеры гидропяты и охлаждения магнитной муфты