
Рекомендуемая схема обвязки ГДМ8—10



Основной контурСдувкаСлив

Охлаждение магнитной муфты и смазки подшипника

КЛ1 — клапан запорный

КЛ2- клапан регулирующий

КО – клапан обратный

М - электродвигатель

Н – насос

Ф1, Ф2 — фильтры

h — сигнализатор уровня

РМ — расходомерное устройство

Р1 – давление на входе

Р2 – давление на выходе

Т1 — температура жидкости на входе

Т2,Т3 — температура подшипников привода