
Агрегат насосный ГДМ52 Рекомендуемая схема обвязки



Основной контур Охлаждение подшипников Сдувка npuboga Слив Слив жидкости для охлаждения Охлаждение магнитной муфты подшипников привода и смазка подшипников

КЛ1 — клапан запорный КЛ2- клапан регулирующий КО — клапан обратный М – электродвигатель

Н - насос

Ф1, Ф2 – фильтры

h – сигнализатор уровня

h1 — сигнализатор появления жидкости в корпусе привода

РМ — расходомерное устройство

Р1 – давление на входе Р2 — давление на выходе

РЗ, Р4 - перепад давления на фильтре

Т1 – температура жидкости на входе

Т2,Т3 — температура подшипников привода