
Рекомендуемая схема обвязки ГДМ21—01



Основной контурСдувкаСливЛиния рециркуляции

—— Охлаждение магнитной муфты
и смазки подшипника
—— Сброс охлаждения магнитной муфты

КЛ1 — клапан запорный КЛ2,КЛ3 — клапан регулирующий КО — клапан обратный М — электродвигатель Н — насос Ф1,Ф2 — фильтр

h — сигнализатор уровня PM — расходомерное устройство

Р1 — давление на входе

Р2 — давление на выходе

Т1 — температура жидкости на входе

Т2,Т3 — температура подшипников привода

T4 — температура жидкости сброса из камеры гидропяты и охлаждения магнитной муфты