
Агрегат насосный ГДМ12-01 Рекомендуемая схема обвязки



Основной контур Сдувка Слив

Охлаждение магнитной муфты и смазка подшипников

КЛ1 — клапан запорный КЛ2- клапан регулирующий КО — клапан обратный М — электродвигатель Н – насос

Ф1, Ф2 — фильтры

h – сигнализатор уровня

РМ — расходомерное устройство

P1 — давление на входе Р2 – давление на выходе

T1 — температура жидкости на входе T2,T3 — температура подшипников привода P3,P4 — контроль перепада давления

на фильтре