
## Агрегат насосный ГДМ9-06 Рекомендуемая схема обвязки



Основной контур Сдувка Слив Охлаждение магнитной муфты и смазка подшипников

КЛ1 — клапан запорный КЛ2- клапан регулирующий КО – клапан обратный М – электродвигатель Н – насос  $\Phi$ 1,  $\Phi$ 2 —  $\Phi$ 0 —  $\Phi$ 0 —  $\Phi$ 1 —  $\Phi$ 1 —  $\Phi$ 2 —  $\Phi$ 1 —  $\Phi$ 3 —  $\Phi$ 4 —  $\Phi$ 5 —  $\Phi$ 6 —  $\Phi$ 8 —  $\Phi$ 9 —

h – сигнализатор уровня

РМ — расходомерное устройство

Р1 — давление на входе Р2 — давление на выходе

T1 — температура жидкости на входе T2, T3 — температура подшипников привода