
Агрегат насосный ГДМ10-07

Рекомендуемая схема обвязки



Основной контур

М – электродвигатель

Сдувка

Н – насос

__ Слив

Ф1, Ф2 — фильтры

...... Охлаждение магнитной

h — сигнализатор уровня

муфты и смазка подшипника

h1 — сигнализатор появления жидкости

___ Сброс из камеры

в корпусе привода

разгрузки гидропяты

РМ — расходомерное устройство

КЛ1 — клапан запорный

Р1 – давление на входе

КЛ2- клапан регулирующий

Р2 — давление на выходе

КО — клапан обратный

Р3, Р4 — контроль перепада давления на фильтре

Т1 — температура жидкости на входе

Т2, Т3 — температура подшипника привода