
## Агрегат насосный ГДМ3

## Рекомендуемая схема обвязки



— Основной контур — Сдувка — Слив

—--- Охлаждение подшипников привода

КЛ1 — клапан запорный КЛ2— клапан регулирующий КО — клапан обратный М — электродвигатель

Н - насос

Ф1, Ф2 – фильтры

---- Охлаждение магнитной муфты

и смазки подшипников

....— Слив жидкости для охлаждения подшипников привода

h — сигнализатор уровня

РМ — расходомерное устройство

P1 — давление на входе P2 — давление на выходе

Т1 – температура жидкости на входе

Т2,Т3 — температура подшипников привода