
## 4. Неразьемные соединения



ΓΟCT 14771-76-T1-50-

знак размера катета	
усиление шва снять	0
наплывы обработать с плавным переходом	<u>\( \)</u>
шов преривистый или точечный цепной	/
шов преривистый или точечный шахматный	Z
шов по незамкнутой линии	