Fehlende Punkte zur Abgabe für den Meilenstein 2.

## Angesprochene Punkte:

- fehlende ifndef bei den Headers hinzufügen (erledigt)
- Serielleschnittstelle implementieren (erledigt und funktionsfähig)
- Singleton Pattern (Instancen) mit Mutex schützen (erledigt)
- Und sämtliche Methoden laufen nun auch mit mehreren Threads an dem Gerät ( erledigt)

Wir haben nun alle Probleme und angesprochene Punkte soweit beheben können.