
# TD<sub>3</sub> CISAILLEMENT


# **EXERCICE**1

Une poutre en appui simple en A et B supporte la force F en son milieu.

- 1) Calculer le torseur de cohésion dans la section droite  $G_1$  voisine de A en déduire le type de sollicitation dans cette zone.
- 2) En supposant la distribution de la contrainte tangentielle uniforme dans la section G<sub>1</sub>, calculer sa valeur.

On néglige le poids de la poutre. On donne : F=50 kN






## Exercice2

Une poinçonneuse est utilisée pour fabriquer des rondelles par cisaillement de tôles d'acier doux.


Calculer l'effort F nécessaire au découpage à fournir.

On donne : Diamètre des rondelles : d= 20 mm, Epaisseur de la tôle : e= 2 mm, Résistance au cisaillement de l'acier :  $\tau_m$  = 70 MPa.



### EXERCICE 3

Un arbre A transmet un couple C= 2 kN.m à un deuxième arbre B au moyen de plateaux boulonnés. Les arbres sont reliés aux plateaux par clavettes. Clavette



- 1) Les boulons sont considérés comme de simples broches cisaillées, calculer dans ce cas le diamètre d'un boulon si sa limite d'élasticité en cisaillement est égale à  $\tau_e$  = 100 MPa.
- 2) Calculer la valeur de la contrainte de cisaillement de la clavette.

### **EXERCICE 4**

On veut poinçonner une tôle en acier S355 d"épaisseur ""e"",

le trou à poinçonner sera de diamètre 20 mm. L'effort F de poinçonnage est de 3000 daN ; la résistance pratique au glissement est Rpg = 500 N/mm<sup>2</sup>.

- a- Calculer l'épaisseur minimale de la tôle à poinçonner ?
- **b-** À quelle sollicitation est soumise la tôle ?
- **c- Calculer** l'angle de glissement relatif  $\gamma$  en degré, on donne G = 8.10<sup>4</sup> N/mm<sup>2</sup>.
- **d-** À quelle sollicitation est soumis le poinçon ?
- e- Si le poinçon est en acier de résistance élastique est Re = 1000 N/mm²; le coefficient de sécurité est s = 2,5. **Calculer** l'épaisseur de la tôle en fonction de d, Rpg, Re et s ?

