

tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....
الدليل المستوى 2 § 2.5 — le pressage — Groupe « Hot Press Params » (صفحة 14)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 7 Le système d'inspection TTA20000 Inspection system C'est le logiciel du poste de test et de marquage. Il gère les lecteurs, les compteurs de qualité et l'arrêt de la machine sur critère.
الدليل المستوى 2 § 6 — La régulation de température (صفحة 32)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....
الدليل المستوى 1 § 2.6 — Module F — Pressage à chaud (صفحة 11)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- Up temperature monitoring: هنا نتحقق من الاستقرار قبل الإنتاج:

أخطاء شائعة

- ✗ استئناف الإنتاج قبل اخضرار كل الخانات.
- ✗ محاولة مسح إنذار رأس معطل: فهو لا يمسح.

قائمة التحقق

- ☐ كل الخانات المفصلة خضراء.
- ☐ لا إنذار حرارة فعال.
- ☐ تحقق من الاستقرار قبل الإنتاج.

لحفظ

رأس واحد في إنذار يوقف كل شيء: فالآلة تنتظر اخضرار الجميع.