

la bande d'une distance programmée, exprimée en unités de distance du logiciel...

الدليل المستوى 1 § 2.1 — Module A — Déroulement, guidage et avance de la bande (صفحة 6)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....

الدليل المستوى 2 § 2.5 — le pressage — Groupe « Hot Press Params » (صفحة 14)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- شريط ممثلي وإنذار لا يزول: فليست المادة هي الناقصة. فيعد نزع رؤوس التسخين يجب إعادة الورق السيليكوني، وإلا رفضت الآلة التقدم.
- اسحب الشريط يدويا، تحقق من الموضعين الأمامي والخلفي، أعد الهواء ثم الشاد ثم التقديم. بهذا الترتيب.

أخطاء شائعة

- ✗ البحث عن نقص مادة أمام شريط ممثلي.
- ✗ إعادة التقديم قبل الهواء والشاد: فالترتيب مهم.
- ✗ نسيان فحص المواضع بعد سحب الشريط يدويا.

قائمة التحقق

- ☐ أعيد الورق السيليكوني كله.
- ☐ فحص الموضعين الأمامي والخلفي.
- ☐ أعيد الهواء والشاد قبل التقديم.
- ☐ لم يعد الشريط يشتد عند إعادة التشغيل.

للحفظ

شريط ممثلي وإنذار لا يزول: فيعد نزع الرؤوس يكون الورق السيليكوني هو المنسي.