

خلاصة: الوسائط الثلاثة التي تغيرت

المرحلة 5.C • إعدادات وضع الغراء وفحص نقطة الغراء • الدرس 46 من 125 • 0 د 38 ث
وضع الغراء: الموضع، ثم نموذج الرؤية



الهدف

تدوين ما غير، كي يمكن الرجوع.

باختصار

ثلاثة تغييرات لا غير: زمن النزول من 0.2 إلى 0.1، وزيادة إدخال الغراء، وتوسيع الشوط. والباقي على حاله، وعدد العناصر أعيد كما كان.

الخطوات المشروحة

1. إعادة عدد العناصر إلى قيمته السابقة.
2. مراجعة كل وسيط وتحديد ما تغير منه.
3. زمن النزول: من 0.2 إلى 0.1، أسرع وأقصر.
4. زيادة إدخال الغراء وتوسيع الشوط: فتزيد الكمية كذلك.
5. التأكد من أن الباقي لم يتغير.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_5C_1 : Disp

فيديو Etape_5C_1

فيديو Etape_5C_1 : Disp

فيديو Etape_5C_1

فيديو Etape_5C_2 : Disp Time

فيديو Etape_5C_2

فيديو Etape_5C_2 : Disp

فيديو Etape_5C_2

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à

l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...
الدليل المستوى 2 § 2.7 — le contrôle du point de colle — Groupe « Glue Insp Params » (صفحة 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...
الدليل المستوى 1 § 2.2 — Dépose de colle — Module B (صفحة 7)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- ثلاثة تغييرات لا غير: زمن النزول من اثنين إلى واحد من عشرة، وزيادة إدخال الغراء، وتوسيع الشوط. وتدوين ما نغيره يتيح الرجوع متى ساءت النتيجة.

أخطاء شائعة

- ✗ التعديل دون تدوين: فإذا ساءت النتيجة لم نعرف ما نتراجع عنه.
- ✗ نسيان إعادة عدد العناصر بعد تجربة.

قائمة التحقق

- ☐ أستطيع تسمية كل وسيط عدل وقيمته السابقة.
- ☐ عاد عدد العناصر إلى قيمته الطبيعية.
- ☐ لم يتغير أي وسيط آخر.

الحفظ

تدوين ما نغيره هو ما يتيح الرجوع متى ساءت النتيجة.