


نموذج التركيب: منطقة التعرف

المرحلة 6.B - إنشاء نموذج التركيب (Bond Cam) - الدرس 50 من 125 - 0 د 56 ث
التركيب (Bonding): الموضع، ثم نمودجا التركيب والمراقبة



الهدف

إنشاء نموذج التركيب وقراءة الإطار الأخضر والإطار الأحمر.

باختصار

المنطقة المراد التعرف عليها ونؤكد، فتظهر رسالة النجاح. وعند فتح النموذج يدل الإطار الأخضر على نجاح التعرف والأحمر على المنطقة التي تمسحها الكاميرا. نقطع الهواء ونضع الهوائي ونفعل العرض المباشر. ثم Create Model: نختار

الخطوات المشروحة

1. قطع الهواء ووضع الهوائي.
2. تفعيل العرض المباشر.
3. Create Model: اختيار المنطقة والتأكيد وانتظار رسالة النجاح.
4. فتح النموذج وتحديد علامة الهوائي.
5. قراءة الإطارين: الأخضر للتعرف والأحمر للمنطقة الممسوحة.
6. إبقاء مجالي الزاوية والمقياس ضيقين.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.
الدليل المستوى 2 § 4.1 La méthode, en quatre gestes (صفحة 21)

Bonding head Rôle Poser la puce retournée sur le point de colle, au bon endroit et avec la bonne orientation.
Principe La tête de report combine trois mouvements : une rotation (pour orienter la puce), une descente de prise et une descente de pose, chacune pilotée par son propre axe....
الدليل المستوى 1 § 2.5 (Module E — Report (tête de bonding — (صفحة 10)

Bonding parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Bond Cam Interv Nombre d'étiquettes entre la caméra avant report et la buse de report. Même logique qu'à la dépose. 2 M Bond Review Int Nombre d'étiquettes entre la caméra avant report et la caméra de contrôle....

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- ينقر مرتين — انتظر رسالة النجاح: Create Model
- إن ارتفع كثيرا كان الحد ناقصا، وإن انخفض كثيرا التقطت حبيبات الخلفية. مجالا الزاوية والحجم: يبقين ضيقين Threshold:

أخطاء شائعة

- ✗ انقر مرة واحدة على Create Model: فهو ينقر مرتين مع انتظار الرسالة.
- ✗ عتبة مرتفعة: محيط ناقص. ومنخفضة: يكتشف حبيب السند.

قائمة التحقق

- ☐ ظهرت رسالة النجاح.
- ☐ الإطار الأخضر يحيط بعلامة الهوائي.
- ☐ مجالا الزاوية والمقياس ضيقان.

الحفظ

أخضر: نجح التعرف. وأحمر: المنطقة الممسوحة. و Create Model ينقر مرتين.