

Température atteinte : feu vert

Étape 11.B · Régler les consignes de température · Leçon 109 sur 125 · 0 min 26 s

Disposer les têtes chauffantes, régler températures et pression



Objectif

Reconnaître le feu vert de la chauffe, et savoir qu'une seule tête en alarme bloque toute la machine.

En deux mots

À 180 °C, la case passe au vert et l'alarme disparaît : on peut reprendre. Tant qu'une tête reste en alarme, rien n'avance — et si une seule tombe en panne, la machine s'arrête sans qu'on puisse effacer l'alarme.

Les étapes expliquées

1. Attendre que la consigne soit atteinte — ici 180 °C.
2. Vérifier que la case passe au vert et que l'alarme disparaît.
3. Ne reprendre la production qu'à ce moment.
4. Devant une alarme persistante, chercher la tête en cause : elle bloque tout.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Upper Alarm Set : le manuel demande d'ouvrir ce réglage avant le démarrage global.

Vidéo Etape_11B_1

OneClickCopy : copie une consigne sur tout un groupe de têtes.

Vidéo Etape_11B_1

On n'utilise que les têtes qui correspondent à la longueur d'étiquette ; après le démarrage global, les têtes en rouge se désactivent (non utilisées ou en défaut).

Vidéo Etape_11B_1

Exemples relevés : 190 °C en haut, 180 °C en bas ; 160 °C sur une autre machine.

Vidéo Etape_11B_2

Ce qu'en dit le guide

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. *Champ à l'écran* Ce qu'il commande *Sens de l'effet / conseil* Ex. S Dwell Tim *Durée de maintien sous pression et température (ms)*. C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps...

Guide niveau 2 §2.5 — Groupe « Hot Press Params » — le pressage (page 14)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 7 *Le système d'inspection TTA20000 Inspection system* C'est le logiciel du poste de test et de marquage. Il gère les lecteurs, les compteurs de qualité et l'arrêt de la machine sur critère.

Guide niveau 2 §6 — La régulation de température (page 32)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Up temperature monitoring : c'est ici qu'on vérifie la stabilité avant de produire.

Erreurs fréquentes

- ✗ Reprendre la production avant que toutes les cases soient vertes.
- ✗ Chercher à effacer une alarme de tête en panne : elle ne s'efface pas.

Checklist

- ☐ Toutes les cases activées sont vertes.
- ☐ Aucune alarme de température n'est active.
- ☐ La stabilité a été vérifiée avant de produire.

À retenir

Une seule tête en alarme et rien n'avance : la machine attend le vert de toutes.