


Modèle de report : la zone de reconnaissance

Étape 6.B · Créer le modèle de report (Bond Cam) · Leçon 50 sur 125 · 0 min 56 s

Report : position, puis modèles de report et de contrôle



Objectif

Créer le modèle de report et lire le cadre vert et le cadre rouge.

En deux mots

On coupe l'air, on place l'antenne, on active l'affichage en direct. Create Model : on sélectionne la zone à reconnaître, on valide, et le message de réussite s'affiche. À l'ouverture du modèle, le cadre vert marque la reconnaissance réussie, le cadre rouge la zone que la caméra explore.

Les étapes expliquées

1. Couper l'air et placer l'antenne.
2. Activer l'affichage en direct.
3. Create Model : sélectionner la zone à reconnaître, valider, attendre le message de réussite.
4. Ouvrir le modèle et repérer le repère de l'antenne.
5. Lire les cadres : vert pour la reconnaissance, rouge pour la zone explorée.
6. Garder les plages d'angle et d'échelle serrées.

Ce qu'en dit le guide

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.
Guide niveau 2 §4.1 — La méthode, en quatre gestes (page 21)

Bonding head Rôle Poser la puce retournée sur le point de colle, au bon endroit et avec la bonne orientation.
Principe La tête de report combine trois mouvements : une rotation (pour orienter la puce), une descente de prise et une descente de pose, chacune pilotée par son propre axe....
Guide niveau 1 §2.5 — Module E — Report (tête de bonding) (page 10)

Bonding parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Bond Cam Interv Nombre d'étiquettes entre la caméra avant report et la buse de report. Même logique qu'à la dépose. 2 M Bond Review Int

Points techniques, valeurs et sécurité

- Create Model : se clique deux fois — attendre le message de réussite.
- Threshold : trop haut, contour incomplet ; trop bas, le grain du support est détecté. Plages d'angle et d'échelle : les garder serrées.

Erreurs fréquentes

- ✗ Ne cliquer qu'une fois sur Create Model : il se clique deux fois, et il faut attendre le message.
- ✗ Un seuil trop haut : contour incomplet. Trop bas : le grain du support est détecté.

Checklist

- ☐ Le message de réussite s'est affiché.
- ☐ Le cadre vert entoure le repère de l'antenne.
- ☐ Les plages d'angle et d'échelle restent serrées.

À retenir

Vert : la reconnaissance a réussi. Rouge : la zone que la caméra explore. Et Create Model se clique deux fois.