


إثبات مطابقة الخريطة للرقاقة، ثم تثبيت نقطة البدء

المرحلة 10.B : تحميل خريطة الرقاقة وتوجيهها · الدرس 75 من 108 · 3 د 04 ث
تغيير الرقاقة، توجيه الخريطة، حساب خطوة الشرائح



الهدف

إثبات مطابقة الخريطة للرقاقة، ثم إعلان نقطة البدء.

باختصار

في الجهتين. ثم نثبت نقطة بدء ونعلن المطابقة للبرنامج. والاختبار الفاصل: طلب انتقال من طرف إلى طرف، ورؤية هل تصل الآلة تماما حيث تعلن الخريطة. لا نعد الخانات: بل نبحث عن أشكال مميزة — حرف T، منطقة معيبة بأكملها — ونتحقق من وجودها

الخطوات المشروحة

1. البحث عن أشكال مميزة على الخريطة: حرف T، منطقة معيبة بأكملها.
2. التأكد من وجودها في الموضع نفسه على الرقاقة.
3. تثبيت نقطة بدء، ثم إعلان مطابقة الخريطة للبرنامج.
4. التحقق: نقرة اليمنى على هدف بعيد، فيعلن مقدار الانتقال.
5. التأكيد: فتذهب الآلة وحدها.
6. فحص تطابق العلامات عند الوصول، ثم إعادة تثبيت الموضع.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو Etape_10B_1

فيديو Etape_10B_1

فيديو Etape_10B_2

فيديو Etape_10B_2

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Wafer map window Menu File Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Open Wafer Charge le fichier de cartographie du wafer monté. Le fichier correspond au numéro du disque : un mauvais fichier et la machine prélève des puces mauvaises....

الدليل المستوى 2 5.2§ La fenêtre de cartographie (صفحة 27)

Wafer Cam tab Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Up / Down / Left / Right Déplacement de la table du wafer. Les boutons de l'image, pas ceux du clavier. — M In / Out Avance et recul de la table. Permet de sortir le plateau pour charger. — L Slow Mode de déplacement lent....

الدليل المستوى 2 5.1§ L'onglet Wafer Cam (صفحة 26)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page 6 La régulation de température Temperature control Elle ne fait pas partie du logiciel principal : c'est un écran tactile séparé, qui pilote un régulateur par tête chauffante. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex....

الدليل المستوى 2 5§ Le wafer et sa cartographie (صفحة 30)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- لا نعد الخانات: بل نبحث عن أشكال مميزة — حرف T، منطقة معيبة بأكملها — ونتحقق من وجودها في الجهتين.
- بعد إعلان المطابقة نطلب انتقالاً من طرف إلى طرف: فإن وصلت الآلة تماماً حيث تعلن الخريطة فالضبط سليم.

أخطاء شائعة

- ✗ إعلان المطابقة دون التحقق منها بانتقال.
- ✗ الانتقال على شكل واحد: فعاملتان أو ثلاث خير.

قائمة التحقق

- ☐ وجدت علامتان أو ثلاث في الجهتين.
- ☐ أعلنت المطابقة.
- ☐ وصل انتقال تجريبي تماماً إلى الموضع المعلن.

للحفظ

تثبت المطابقة بانتقال تجريبي: فإن وصلت الآلة حيث تعلن الخريطة فالضبط سليم.