

celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite....

الدليل المستوى 1 §4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- يعطل الفحص البصري للتغذية: Skip Feed Vis
- القيمة المرجعية لكامل العملية — تتحكم في التقدم. مثال مسجل: Antenna Pitch: 400 25

أخطاء شائعة

- ✗ إدخال الخطوة من الذاكرة بدل قياسها: الفارق بين 25.4 و 21.59 يفسد العملية كلها.
- ✗ إعادة التشغيل بعد خطأ الوضع دون إعادة المحور Y إلى الصفر.

قائمة التحقق

- ☐ التقدم الموجه بالرؤية فعال.
- ☐ قيست الخطوة ولم تفترض.
- ☐ محور Y للوضع والتركيب على الصفر قبل إعادة التشغيل.

للحفظ

الخطوة تقاس ولا تفترض: فهنا 21.59 بدل 25.4 المعلنة.