

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande. C'est la valeur de référence de tout le procédé...

الدليل المستوى 2 § 2.1 — les repères de base — « Main Params » (صفحة 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- تتحقق المسافات الميكانيكية بالمسطرة: وفارق ملليمتر يبقى مقبولا هنا.
- على الحساس أن يقرأ حيث يكون الفراغ أطول: فعلى فراغ قصير لا يجد وقتا للاستجابة بين الفراغ ومعدن الهوائي.

أخطاء شائعة

- ✗ اختبار منطقة قراءة بياضها قصير: فلا يجد الحساس وقتا للاستجابة.
- ✗ شد لوح التوجيه بقوة بدل شد خفيف جدا.

قائمة التحقق

- ☐ القياس 10.5 من الجهتين بفارق ملليمتر.
- ☐ الشريط على الخط المدرج ويعمل في استناد.
- ☐ منطقة القراءة هي الأوسع فراغا.

للحفظ

يقرأ الحساس حيث يكون البياض أطول: فعلى بياض قصير لا يجد وقتا للانتقال من الفراغ إلى المعدن.