

L2-A L1-A

L2-B L1-B

CBB焊接后本体
不能超出丝印

线圈焊点高度小于2.2

P-WC-0001-REV03-260618

