
KEADAAN SEBELUM INOVASI



A)Suis Siren berada di Ruang Penerimaan

B)Litar Kawalan Terus (tiada apa-apa peranti) sambungan terus ke Siren . Mod Operasi adalah secara manual sepenuhnya

C)Kedudukan Siren yang rendah dan menyebabkan liputan tidak meluas kerana terdapat banyak halangan dan rintangan.

KEADAAN SELEPAS INOVASI







KEADAAN SELEPAS INOVASI







