表 1 禁止标志

编号	图形标志	名称	设置范围和地点
1	STATE OF THE PARTY	禁止用水灭火	生产、储运、使用 中有不准用水灭火 的物质的场所。如变 压器室、乙炔站、化 工药品库、各种油库 等。
2		禁止堆放	消防器材存放处, 消防通道及车间主 通道等
3		禁止启动	暂停使用的设备 附近,如:设备检修、 更换零件等。
4		禁止合闸	设备或线路检修时,相应开关附近

5	禁止靠近	不允许靠近的危险区域,如:高压试验区、高压线、输变电设备的附近
6	禁止入内	易造成事故或对 人员有伤害的场所, 如:高压设备室、各 种污染源等入口处
7	禁止停留	对人员具有直接 危害的场所,如:粉 碎场地、危险路口、 桥口等处
8	禁止攀登	不允许攀爬的危险地点,如:有坍塌危险的建筑物、构筑物、设备旁

9		禁止触摸	禁止触摸的设备或物体附近,如:裸露的带电体,炽热物体,具有毒性、腐蚀性物体等处
10		禁止戴手套	戴手套易造成手 部伤害的作业地点, 如:旋转的机械加工 设备附近
11	化纤	禁止穿化纤服装	有静电火花会导 致灾害或有炽热物 质的作业场所,如: 冶炼、焊接及有易燃 易爆物质的场所等
12		禁止穿带钉鞋	有静电火花会导 致灾害或有触电危 险的作业场所,如: 有易燃易爆气体或 粉尘的车间及带电 作业场所



表 2 警告标志

编号	图形标志	名称	设置范围和地点
1		当心火灾	易发生火灾的危险 场所,如:可燃性 物质的生产、储运、 使用等地点
2		当心爆炸	易发生爆炸危险 的场所,如易燃易 爆物质的生产、储 运、使用或受压容 器等地点
3		当心触电	有可能发生触电 危险的电器设备和 线路,如:配电室、 开关等
4		当心电缆	有暴露的电缆或 地面下有电缆处施 工的地点

5	当心自动启动	配有自动启动装置的设备
6	当心坑洞	具有坑洞易造成 伤害的作业地点, 如:构件的预留孔 洞及各种深坑的上 方等
7	当心弧光	由于弧光造成眼部伤害的各种焊接作业场所
8	当心高温表面	有灼烫物体表面 的场所

9	9	当心电离辐射	能产生电离辐射危害的作业场所。如:生产、储运、使用GB 12268-2005规定的第7类物质的
10		当心激光	作业区。 有激光产品和生产、使用、维修激光产品的场所(激光产品的场所(激光产品的场所)。 光辐射警告标志常用尺寸规格见附录 B)
11		当心坠落	易发生坠落事故 的作业地点,如: 脚手架、高处平台、 地面的深沟(池、 槽)、建筑施工、高 处作业场所等

表 3 指令标志

编号	图形标志	名称	设置范围和地点
1		必须带防护眼镜	对眼镜有伤害的 各种作业场所和施 工场所
2		必须配戴遮光护 目镜	存在紫外、红外、 激光等光辐射的场 所,如电气焊等
3		必须戴防尘口罩	具有粉尘的作业 场所,如:纺织清 花车间、粉状物料 拌料车间以及矿山 凿岩处等
4		必须戴防毒面具	具有对人体有害 的气体、气溶胶、 烟尘等作业场所, 如:有毒物散发的 地点或处理由毒物 造成的事故现场

5	必须戴安全帽	头部易受外力伤 害的作业场所,如: 矿山、建筑工地、 伐木场、造船厂及 起重吊装处等
6	必须系安全带	易发生坠落危险 的作业场所,如: 高处建筑、修理、 安装等地点
7	必须穿防护服	具有放射、微波、 高温及其他需穿防 护服的作业场所
8	必须戴防护手套	易伤害手部的作业场所,如:具有腐蚀、污染、灼烫、冰冻及触电危险的作业等地点

9	必须穿防护鞋	易伤害脚部的作业场所,如:具有腐蚀、灼烫、触电、硒(刺)伤等危险的作业地点
10	必须拔出插头	在设备维修、故障、长期停用、无人值守状态下

表 4 提示标志

编号	图形标志	名称	设置范围和地点
1		紧急出口	便于安全疏散的紧急 出口处,与方向箭头结 合设在通向紧急出口的 通道、楼梯口等处
2		可动火区	经有关部门划定的可 使用明火的地点