# شركة أبناء فارس أبو زايد

**موقع توليد مخيم 2**

اليوم / الجمعة
التاريخ / 30 أكتوبر 2026

| المحروقات | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع الوقود | الرصيد الموجود | الكمية الواردة | المجموع | الرصيد المتبقي | الاستهلاك | رقم الإرسالية | ملاحظات |
| سولار صناعي | 2,930 | — | 2,930 | 2,110 | 820 | | |
| سولار إسرائيلي | 270 | 500 | 770 | 580 | 190 | 14781 | |

| التشغيل والأحمال | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع المولد | التشغيلة الأولى | التشغيلة الثانية | التشغيلة الثالثة | ساعات التشغيل | الأحمال | الحرارة | ضغط الزيت |
| المولد 1 | 06:00 / 14:00 | 20:00 / 01:00 | / | 13 | 405 / 398 / A 401 | 87° | 3.9 bar |
| المولد 2 | 14:00 / 20:00 | / | / | 6 | 330 / 325 / A 338 | 91° | 52 psi |
| المولد 3 | لم يعمل | | | | | | |

| الصيانات | | | |
|---|---|---|---|
| اسم المولد | زيت جديد | زيت محروق | نوع الصيانة |
| المولد 2 | — | — | فلتر هواء |

| الملاحظات |
|---|
| تم تبديل فلتر الهواء للمولد 2. المولد 3 متوقف بانتظار قطعة غيار. |

**توقيع مدير الموقع**
أرسله مشغّل موقع التوليد · الجمعة · 1:37 م

**اعتماد المدير**
رامي أبو عجوة · الجمعة · 1:37 م