

- 1 研究動機
- 2 研究方法
- 3 預期結果
- 4 目前進度
- 5 未來進度分配



### 校園安全問題

- 1.死角太多
- 2.攝影機與緊急按鈕涵蓋 範圍不夠大

#### 類比攝影機的缺點

- 1.架設電纜線連接至中控 室的成本昂貴
- 2.需人力長時間關注攝影

機畫面

### 手機室内定位不準確

- 1.精確度不佳
- 2.易受到其他訊號干擾

研究動機

尚未提及

尚未提及







緊急事件 發生

手機掃描 QR Code APP發出 封包至後 台 開啟人像 追蹤攝影 機與直播 串流

属色分析 縮小搜尋 範圍 椭圓樣板 找出人臉 位置 控制伺服 馬達轉至 人臉中心 位置



# APP示意圖










# 攝影機不意圖





警報服務





直播服務



## 後台示意圖










位置:中山大學門口

位置:游泳池

位置:圖書館







位置:西灣學院



攝影機控制




通報對講系統







### ◎預期結果◎



使用者發生緊急情況時,管理者能夠快速知道使用者的位置。

提升影像串流傳輸質量。

提升人臉追蹤準確度。





# 目前進度



Webduino執行人臉辨識並 控制伺服馬達轉動攝影機持 續追蹤人臉位置完成



APP掃描QR code 並發送封包完成





