

從事清潔作業從合梯上發生墜落災害致死重大職業災害

(114) 1140006454

一、 行業分類：建物完工裝修工程業(4340)

二、 災害類型(分類號碼)：墜落、滾落 (1)

三、 災害媒介物(分類號碼)：梯子等 (371)

四、 罷災情形：死亡1人○○

五、 發生經過

於114年1月21日10時53分許，勞工白○○使用合梯進行清潔作業，當日11時許發現勞工白○○已蹲在地上嘔吐，且合梯已傾倒，經救護車送往中港澄清綜合醫院後轉送至平等澄清綜合醫院，因家屬放棄治療再轉院至臺中榮民總醫院，延至同年2月7日19時49分不治死亡。

六、 原因分析

(一) 直接原因：114年1月21日10時53分許，罹災者白○○使用合梯從事清潔作業時，從合梯上墜落至地面，造成致顱骨穹窿閉鎖性骨折，延至同年2月7日19時49分因創傷性腦出血、腦死不治死亡。

(二) 間接原因：

不安全狀況：

- (1) 合梯未具備安全之防滑梯面。
- (2) 未使其正確戴用安全帽。

(三) 基本原因：

- (1) 未設置職業安全衛生業務主管。
- (2) 未訂定自動檢查計畫，並實施自動檢查。

- (3) 未訂定職業安全衛生管理計畫。
- (4) 未對勞工進行一般安全衛生教育訓練。
- (5) 未會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則。

七、災害防止對策

- (一) 雇主對於使用之合梯，應符合下列規定：一、…。四、有安全之防滑梯面。(職業安全衛生設施規則第 230 條第 1 項第 4 款暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)
- (二) 對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供適當安全帽，並使其正確戴用。(營造業安全衛生設施標準第 11 條之 1 暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)
- (三) 雇主僱用勞工時，除應依附表八所定之檢查項目實施一般體格檢查外，另應按其作業類別，依附表九所定之檢查項目實施特殊體格檢查。(勞工健康保護規則第 16 條第 1 項暨職業安全衛生法第 20 條第 1 項)
- (四) 第 2 條所定事業之雇主應依附表 2 之規模，置職業安全衛生業務主管及管理人員。(職業安全衛生管理辦法第 3 條第 1 項暨職業安全衛生法第 23 條第 1 項)
- (五) 雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在 30 人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。(職業安全衛生管理辦法第 12 條之 1 暨職業安全衛生法第 23 條第 1 項)
- (六) 雇主依第 13 條至第 63 條規定實施之自動檢查，應訂定自動檢查計畫。(職業安全衛生管理辦法第 79 條暨職業安全衛生法第 23 條第 1 項)
- (七) 雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使勞工接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。(職業安全衛生教育訓練規則第 17 條第 1 項暨職業安全衛生法第 32 條第 1 項)
- (八) 雇主應依職業安全衛生法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。(職業安全衛生法第 34 條第 1 項)

八、 現場示意圖或照片

