

## 勞工發生交通事故致死災害

核備文號：(108)1080017444

一、行業分類：政府機關(8311)

二、災害類型：上下班公路交通事故（20）

三、媒 介 物：其他(貨車) (239)

四、罹 災 情 形：死亡1人

五、發生經過：

108年8月6日14時30分許罹災者林○○與陳○○於該區隊外部周圍巡視環境時，林員行走於陳員前方約5~6公尺處，遭1輛由○○工程行李姓員工駕駛之貨車載運之鋼管撞擊頭部而倒下於圍籬旁，該貨車接著行駛一段距離，其載運之鋼管散落於地面後才停下，該單位立即通知救護車到場，經消防局救護人員確認已無生命跡象。

六、原因分析：

(一) 直接原因：罹災者林○○遭貨車載運之鋼管撞擊頭部，造成中樞神經損傷、頭部外傷死亡。

(二) 間接原因：貨車載運之鋼管突出於其車體之外。

(三) 基本原因：無。

七、災害防止對策：

(一) 有關貨車載運之鋼管突出於其車體之外部分，其係屬交通相關法令規定，由交通主管機關依權責處理。

(二) 製作本災害之災害案例對相關業者宣導，以預防類似災害發生。

八、現場示意圖或照片



罹災者遭1輛貨車載運之鋼管撞擊頭部而倒下於圍籬旁。



該貨車(側面標示○○工程行)載運之鋼管撞擊罹災者後行駛一段距離，其載運之鋼管散落於地面後才停下。