
## SƠ ĐÔ KHO THÉP



## CÁC NGUYÊN TẮC SẮP XẾP KHO THÉP

- Đảm bảo an toàn cho nhà xưởng, kho bãi và con người:
- + Đống thép cách mép đường bê tông ít nhất 0,2m, xe goong 0,5m, trụ nhà xưởng 1.5m.
- + Chiều cao đống cao nhất 3,5m, khoảng cách giữa 2 đống theo chiều ngang ít nhất 1m
- Đảm bảo cho quá trình nhập xuất thuận tiện:
- + Các đống xếp theo chiều dọc kho bãi, song song với đường bê tông.
- + Theo sư luân chuyển của hàng hóa: các loại sản lương lớn, đường kính nhỏ ưu tiên xếp gần khu vực bàn cân 5T.
- Sắp xếp theo đúng sơ đồ kho:
- + Mỗi loại xếp 1 đống riêng biệt, loại 1 và loại 2 riêng biệt.

Lưu ý: Tùy theo tình hình sản xuất của nhà máy và yếu cầu bán hàng từ bộ phận kinh doanh, sơ đồ kho và các nguyên tắc sắp xếp kho có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.