

系统化产品设计与开发

第十四讲 产品原型开发与分析

成 晔 清华大学工业工程系

iRobot公司的PackBot移动机器人





产品原型的含义

- ■产品原型 (Prototype)
 - 未来产品的近似物
 - > 在感兴趣的维度或方面

- 原型开发与分析 (Dretetyning)
 - (Prototyping)
 - 开发产品的原型,并进行分析, 支持产品设计与开发决策的过程

原型的类型划分

- 实体性原型
 - 外观、感知
 - 检测、试验

- 综合性原型
 - 全功能
 - 全范围

- 专门性原型
 - 工作原理
 - 性能特性

- 解析性原型
 - 理论分析与计算
 - 三维几何建模

PackBot的实体原型





用于顾客沟通和 开发项目审批



■履带轮结构原型

• 进行承载蠕变测试



■整机原型


• 进行沙地行走测试

PackBot的解析原型






● 三维CAD模型渲染



■ 轮辐几何形状


- 有限元模型
 - > 应力与变形分析



■ 机构运动模拟

• 运动学与动力学模型

产品原型分类



原型的用途 (1/2)


■学习

- "它能否如愿工作?"
- "它满足顾客需求的程度 如何?"

新型涡旋状轮辐

- 减震能力
- 履带轮强度





■沟通


- "外观与感觉"
 - > 企业高管
 - > 供应商
 - > 合作伙伴
 - > 外部团队
 - ▶ 顾客
 - > 投资人

■集成

确保产品的零部件、子系统 按照预期设想,协同地工作

 α 原型







原型的用途 (2/2)

■ 里程碑

- 原型用于检验产品是否已 达到期望的功能性能水平
 - > 作为阶段性目标
 - > 展示开发项目进度
 - > 促进开发计划实施
- 批量生产之前的"合格性 测试"、"首件测试"

原型类型与应用目的

原型类型	学习	沟通	集成	里程碑
专门性、解析性		0	0	
专门性、实体性			0	
综合性、实体性				

产品原型开发与分析的基本原则

使用解析原型,通常比使用实体原型更灵活探究不可预知的现象,需要实体原型


迭代开发代价高昂, 使用原型可降低风险


使用原型,有可能会加速其它开发步骤

使用原型,有可能重构开发任务之间的相互依赖关系


使用原型,降低迭代开发风险(1/2)

常规 开发 流程





使用原型,降低迭代开发风险(2/2)




使用原型,加速其它开发步骤


常规 零件设计 开发 模具设计 流程 模具制造 使用 零件设计 原型 原型开发 开发 模具设计 模具制造 流程 时间

使用原型,重构开发任务的依赖关系

常规 开发 流程



使原开流流




原型开发的相关技术


■ CAD: 三维建模

■ CAE: 有限元分析

■ 3D打印







制定原型开发与分析的计划

第一步: 定义原型开发与分析的目的

第二步: 确定原型的近似程度

第三步: 拟定试验计划

第四步:确定采购、制作与测试的日程

PackBot履带轮形状/冲击测试原型计划表

原型名称: PackBot履带轮形状/冲击测试					
目的	根据强度与减震特性,选定最终的履带 轮辐几何形状与材料确认履带轮能减震,以承受冲击并保护 PackBot及其有效载荷		• 8月1日:选择履带轮形状与材料 • 8月7日:完成测试夹具的设计		
近似水平	• 完全等同的轮辐几何形状、材料和平台负荷	日程	• 8月14日:制作履带轮和测试夹具 • 8月15日:完成装配工作		
试验计划	 6种不同材料,每种材料2种轮辐形状,共制造12个测试轮 将履带轮安装到测试夹具上 用一系列落差高度,进行冲击测试 		8月23日:完成测试试验8月25日:完成测试结果分析		

规划里程碑原型

标准原型

■ α 原型

- 评估产品是否能按预期 设想进行工作
- 使用与量产零件一致的材 料和几何形状

- β 原型
 - 评估可靠性
 - 识别尚存问题
- 试产原型
 - 验证生产过程能力

- 在预期使用环境中测试
- 使用真实生产工艺

■ 通过真实生产系统的首批 产品

- 可能不用某种 原型
 - 简单产品
 - 成熟技术
- 可能增加早期 原型
 - 应用新概念或新技术
 - > 实验原型
 - > 设计原型

本讲小结

维度

■ 解析性 → 实体性

■ 专门性 → 综合性

■学习

用

途

■ 交流

■集成

■ 里程碑

原则

- 灵活性:解析 > 实体
- 实体原型探究不可预知现象
- ■原型降低迭代风险
- ■原型加速开发步骤
- 原型重构任务之间关系

技术

- CAD三维建模
- CAE有限元分析
- 3D打印

规划

- 里程碑原型
 - α,β,产前