## 軸受寿命加速試験概要

これまでに試験条件を変えて、試験を6回実施。

○試験3からは24時間運転による寿命加速試験を実施

試験名	ラジアル荷重[kN]				試験時間	試験終了		
	軸受 No.1	軸受 No.2	軸受 No.3	試験形態*	[h]	理由	異常原因	備考
試験1	9.1	15.2	6.1	断続	305	振動過大	軸摩耗	
試験 2	4.0	10.1	6.1	断続	397	負荷過大	軸受破損 保持器破損 転動体欠け 潤滑不良	
試験3	2.4	6.0	3.6	2 4 h	94.5** (336)	出力軸破断判明	軸破断	336hは 総試験時間
試験 4	5.3	9.0	3.6	2 4 h	3456	出力軸破断	軸破断	<b>1657h</b> で ベルト断裂(交換)
試験 5	3.9	6.5	2.6	2 4 h	42.9	異常振動 及び騒音	ガタ、ゆるみ 軸受外輪キズ	軸受No.2に ダイヤモンドペースト 注入(#5000)
試験 6	4.4	11.0	6.6	2 4 h	530	異常振動 及び騒音	軸受キズ、摩耗、 軸折れ	

\* 断続:平日の昼間のみモータ運転,24h:24時間連続運転


<sup>\*\*</sup> 出力軸が破断した推定時間

## 軸受寿命加速試験(計測データの収集)

## 軸受等寿命加速試験

モータエミュレータの軸受に対して直角方向に大荷重をかけた状態でモータを回転させ、 **様々なセンサ**(下図は5種類9センサ)で故障に至る計測データを収集・分析し、**軸受の自動 診断ソフトウエアを開発**する。

## <センサの接続>



## 試験6 (第6クール) 軸受寿命加速試験の概要

#### 530hメンテナンス後、異常音と異常振動により試験終了

メンテナンス内容

- ・脱落した固定ネジの復旧
- ・ベルト交換

軸と軸受の確認

・軸の位相によって軸が変位する


軸と軸受固定ネジ脱落

アクリルケース固定ネジ脱落

ベルトにひび割れ・



190h時の鉄粉状況



メンテナンス前 ........




メンテナンス後 ………



# 試験6(第6クール)軸受寿命加速試験における収集データ

試験6 (12月14日~1月5日 530h)の収集データ結果(プーリ側軸受、Pythonグラフ出力)



## (参考) 軸受自動診断ソフトウエア (軸受診断結果)

#### 試験6を開発した軸受診断ソフトウエアで判定し、診断が妥当であることを確認した。

